

# Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date d'élaboration du profil : Avril 2011  
Prochaine révision du profil : Avril 2015

# Baignade de Blériot plage Sangatte



## Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Blériot plage  
Commune : Sangatte  
Département : Pas de Calais  
Région : Nord Pas de Calais  
Responsable baignade : Monsieur le Maire  
Surveillance baignade : 1er juillet au 31 août de 12h30 à 18h30 la semaine et de 11h30 à 18h30 le week-end  
Saison balnéaire : 15 juin / 15 septembre  
Coordonnées Lambert II : 563 626 m / 2 662 243 m  
Nature plage : Sable  
Dimension plage : 300 x 40 m  
Equipements de la plage :



## Localisation de la baignade et des principales sources de contamination



## Principales sources de pollution

N°	Rejets	Fréquence	Risque	Actions
1	Avant-Port de Calais	Permanent	Fort	1, 2, 3, 4, 5, 6
2	Rejet pluvial Digue Gaston Berthe - Calais	Temps de pluie	Moyen	5

## Qualité bactériologique des eaux de baignade

### Directive 76/160/CE

Année	2007	2008	2009	2010
Classement	20B	20B	20B	21B

■ A : Bonne qualité      ■ C : Momentanément polluée  
■ B : Qualité moyenne    ■ D : Mauvaise qualité

Le nombre situé avant la lettre correspond au nombre de prélèvements effectués dans l'année.

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

## Episodes de pollution des 4 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée
Absence d'épisode de pollution lors des 4 dernières années				

## Plan d'actions

1. Contrôle des branchements de particuliers
2. Fiabilisation de la collecte de pollution sur le domaine portuaire
3. Amélioration de la qualité des eaux de l'Avant-Port de Calais
4. Réhabilitation de l'étanchéité des réseaux de Sangatte
5. Maîtrise des rejets pluviaux – Techniques alternatives
6. Contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif

## Autres risques sanitaires

- Non : Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade