

PROFIL DE BAINNADE

Date d'élaboration : JANVIER 2011



Plage de la Ville À AULT



➤ CARACTÉRISTIQUES

Nom de la zone de baignade : Plage de la Ville
 Commune : Ault / Département : Somme / Région : Picardie
 Population permanente de la commune (source INSEE - 2007) : 1869 habitants
 Population estivale estimée de la commune : 5800 résidents
 Fréquentation maximale journalière de la plage : -
 Personne responsable de l'eau de baignade : Monsieur le Maire d'Ault
 Période de la saison balnéaire : 15/06 au 15/09
 Période et heures de surveillance : aucune
 Localisation du point de suivi (Lambert II) : X = 536119 Y = 2 567 740 m
 Nature : galets
 Activités autre que baignade : -

➤ SCHÉMA DE LA ZONE DE BAINNADE

Il n'existe pas de plan de balisage de la plage

➤ ÉQUIPEMENT



Commentaire : -

➤ QUALITÉ DES EAUX DE BAINNADE

CLASSEMENT

Classement actuel selon la Directive 76/160/CEE
 La qualité est évaluée en prenant en compte 1 année d'analyses

Année	2007	2008	2009	2010
Classement	A	/	A	B

A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne
 C : eau pouvant être momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Futur classement selon la Directive 2006/7/CE (à partir de 2013)

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années. Par exemple pour 2007, la qualité est évaluée à partir des résultats obtenus de 2004 à 2007 inclus. Le premier classement basé sur 4 années de contrôle devra être établi **au plus tard** à la fin de la saison 2013.

Année	2007	2008	2009	2010
Classement	Excellente	/	/	/

Evolution de la qualité Cette plage est le lieu d'aménagement important qui ont nécessité sa fermeture ces dernières années et donc l'arrêt du suivi bactériologique. Dans ces conditions, on ne peut dégager de tendance à l'amélioration ou à la dégradation.


PROLIFÉRATION DES MACRO-ALGUES ET DU PHYTOPLANCTON

Pas de prolifération de macro-algues. Pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs.

➤ INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION ET RISQUE ASSOCIÉ

Localisation du risque	Fréquence	Conditions météoro-océaniques défavorables	Évaluation du risque relatif	Actions associées
Rejet eaux pluviales	Temps de pluie	Pluie	Fort	1
Trop-plein du poste de refoulement du bld St-Valéry	Rare	Pluie	Moyen	2
Chevaux sur la plage	Exceptionnel	-	Faible	3

➤ CARTOGRAPHIE DES SOURCES DE POLLUTION



Étude réalisée avec l'aide financière de



➤ PLAN D' ACTIONS (à l'échelle de la commune)

1. Limitation des rejets eaux pluviales sur le littoral
2. Limitation des rejets eaux usées vers le milieu naturel
3. Mise en place de l'interdiction des animaux domestiques sur la plage

action en cours

➤ RÉVISION DU PROFIL

Le dernier classement des eaux de baignade de la plage, selon la nouvelle Directive 2006/7/CE, est de qualité excellente. Le profil ne devra être réexaminé et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité "bonne", "suffisante" ou "insuffisante".