

Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date d'élaboration du profil : Avril 2011
Prochaine révision du profil : Avril 2015

Baignade Centre Plage Audinghen




Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Centre Plage
Commune : Audinghen
Département : Pas de Calais
Région : Nord Pas de Calais
Responsable baignade : Monsieur le Maire
Surveillance baignade : Plage non surveillée
Saison balnéaire : 15 juin / 15 septembre
Coordonnées Lambert II : 547 379 m / 2 653 255 m
Nature plage : Galets et rochers
Dimension plage : 550 x 40 m
Equipements de la plage :



Localisation de la baignade et des principales sources de contamination



Principales sources de pollution

N°	Rejets	Fréquence	Risque	Actions
1	Rejet pluvial Cap Gris-Nez	Temps de pluie	Moyen	1, 2, 3, 4
2	Trop-plein du poste de refoulement principal EU de la Plage	Fortes pluies	Moyen	1, 3
6	Rejet du ruisseau du Chatelet et des Anguilles	Permanent	Moyen	1, 2, 4
3	Station d'épuration Griz Nez		Faible	
5	Poste de refoulement Eaux Usées les Sirènes	Débordement en cas de panne	Faible	

Qualité bactériologique des eaux de baignade Directive 76/160/CE

Année	2007	2008	2009	2010
Classement	20A	20B	20A	21A

A : Bonne qualité
B : Qualité moyenne
C : Momentanément polluée
D : Mauvaise qualité

Le nombre situé avant la lettre correspond au nombre de prélèvements effectués dans l'année.

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Episodes de pollution des 4 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée
12/07/2010	Microbiologique	Pluie	Non	
29/06/2007	Microbiologique	Fortes pluies	Non	

Plan d'actions

1. Contrôle et mise en conformité des branchements des particuliers et des campings
2. Contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif
3. Autosurveillance du trop-plein du poste de refoulement de la Plage
4. Maîtrise des rejets pluviaux – Techniques alternatives

Autres risques sanitaires

- Non : Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade



www.gingergroupe.com