

Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date d'élaboration du profil : Avril 2011
Prochaine révision du profil : Avril 2015

Baignade de Stella plage Cucq




Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Stella plage
Commune : Cucq
Département : Pas de Calais
Région : Nord Pas de Calais
Responsable baignade : Monsieur le Maire
Surveillance baignade : du 01/07 au 31/08 et les week-ends du 01/05 au 01/07 et du 01/09 au 15/09
Saison balnéaire : 15 juin / 15 septembre
Coordonnées Lambert II : 545 843 m / 2 609 731 m
Nature plage : Sable
Dimension plage : 800 x 35 m
Equipements de la plage :



Localisation de la baignade et des principales sources de contamination



Principales sources de pollution

N°	Rejets	Fréquence	Risque	Actions
1	Ruisseau à Tabac	Continu	Moyen	1, 2, 3, 4
2	Rejet pluvial front de mer	Temps de pluie	Moyen	4
3	Assainissement non collectif	En cas de non conformité	Faible	3

Qualité bactériologique des eaux de baignade

Directive 76/160/CE

Année	2007	2008	2009	2010
Classement	20B	20B	20A	21A

■ A : Bonne qualité ■ C : Momentanément polluée
■ B : Qualité moyenne ■ D : Mauvaise qualité

Le nombre situé avant la lettre correspond au nombre de prélèvements effectués dans l'année.

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Episodes de pollution des 4 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée
Absence d'épisode de pollution lors des 4 dernières années				

Plan d'actions

1. Contrôle et mise en conformité des branchements des particuliers et des campings
2. Extension de l'assainissement collectif
3. Contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif
4. Maîtrise des rejets pluviaux – Techniques alternatives

Autres risques sanitaires

- Non : Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade