

# Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date d'élaboration du profil : Avril 2011  
Prochaine révision du profil : Avril 2013

## Baignade Centre plage Le Portel




### Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Centre plage  
Commune : Le Portel  
Département : Pas de Calais  
Région : Nord Pas de Calais  
Responsable baignade : Monsieur le Maire  
Surveillance baignade : 01/07 au 31/08  
Saison balnéaire : 15 juin / 15 septembre  
Coordonnées Lambert II : 545 677 m / 2 635 096 m  
Nature plage : Sable  
Dimension plage : 700 x 30 m  
Equipements de la plage :



### Localisation de la baignade et des principales sources de contamination



### Principales sources de pollution

| N°        | Rejets                                                                                                                                             | Fréquence                                             | Risque | Actions    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1         | Ruisseau naturel des Mingles                                                                                                                       | Permanent                                             | Fort   |            |
| 2         | Rejet de la Falaise, rejet du Rieu des Cats et exutoire de la station d'épuration et de son trop-plein (8) et du réseau pluvial du Quai Violet (9) | Permanent                                             | Fort   | 1, 3, 4    |
| 4         | Rejet de l'Epi - exutoire des surverses du complexe hydraulique sous la Place Bourgain (10)                                                        | Temps de pluie                                        | Fort   | 1, 3, 4, 5 |
| 11        | Poste de refoulement Eaux Usées de la plage et prise de temps sec en amont sur le réseau pluvial du Quai Dugay Trouin                              | permanent                                             | Moyen  | 1          |
| 3 / 5 / 6 | Drains de la Falaise/ Réurgence d'une source sur la plage/ Trop-plein des étangs du parc de la Falaise                                             | Permanent                                             | Faible |            |
| 7         | Assainissement pluvial de l'Hoverport                                                                                                              | Temps de pluie                                        | Faible |            |
| 9         | Camping du Phare                                                                                                                                   | Si dysfonctionnement des dispositifs d'assainissement | Faible | 2          |
| 12        | Centre de vacances au Mont du Fort de Couppe                                                                                                       |                                                       | Faible | 2          |
| 13        | Restaurant de plage                                                                                                                                |                                                       | Faible | 2          |

### Qualité bactériologique des eaux de baignade Directive 76/160/CE

| Année      | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------|------|------|------|------|
| Classement | 20B  | 20B  | 20B  | 21B  |

■ A : Bonne qualité      ■ C : Momentanément polluée  
■ B : Qualité moyenne    ■ D : Mauvaise qualité

Le nombre situé avant la lettre correspond au nombre de prélèvements effectués dans l'année.

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>

### Autres risques sanitaires

- Non : Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade

### Episodes de pollution des 4 dernières années

| Date       | Type de pollution | Origine          | Fermeture de la baignade | Durée |
|------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------|
|            |                   |                  |                          |       |
|            |                   |                  |                          |       |
| 12/07/2010 | Microbiologique   | Faible pluie     | Non                      |       |
| 04/09/2009 | Microbiologique   | Très forte pluie | Non                      |       |
| 07/07/2008 | Microbiologique   | Très forte pluie | Non                      |       |

### Plan d'actions

1. Contrôle des branchements de particuliers sur les secteurs assainis en séparatif
2. Contrôle de l'assainissement des eaux usées générées par les concessions sur la plage
3. Maîtrise des rejets pluviaux – Techniques alternatives
4. Maîtrise de la pollution pluviale rejetée par les réseaux unitaires et pseudo-séparatifs
5. Mise en place de l'autosurveillance réglementaire sur les rejets de la Place Bourgain



[www.gingergroupe.com](http://www.gingergroupe.com)