


# Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date d'élaboration du profil : Avril 2011  
Prochaine révision du profil : Uniquement si dégradation du classement

## Baignade de la Huchette Marck



### Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : La Huchette  
Commune : Marck  
Département : Pas de Calais  
Région : Nord Pas de Calais  
Responsable baignade : Monsieur le Maire  
Surveillance baignade : Plage non surveillée  
Saison balnéaire : 15 juin / 15 septembre  
Coordonnées Lambert II : 573 634 m / 2 666 052 m  
Nature plage : Sable  
Dimension plage : 2000 x 70 m  
Equipements de la plage :



### Localisation de la baignade et des principales sources de contamination



### Principales sources de pollution

N°	Rejets	Fréquence	Risque	Actions
1	Unité technique de Oye Plage : assainissement non collectif des hameaux littoraux et des campings	Exceptionnel (cas de non conformité)	Faible	1,2
2	Hameau des Hemmes de Marck, assainissement collectif en cours	En cas de non conformité	Faible	1
3	Activités équestres sur la plage	Ponctuel	Moyen	

### Qualité bactériologique des eaux de baignade

#### Directive 76/160/CE

Année	2007	2008	2009	2010
Classement	9B	9A	9B	21A

■ A : Bonne qualité      ■ C : Momentanément polluée  
■ B : Qualité moyenne      ■ D : Mauvaise qualité

Le nombre situé avant la lettre correspond au nombre de prélèvements effectués dans l'année.

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

### Autres risques sanitaires

- Non : Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade

### Episodes de pollution des 4 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée
Absence d'épisode de pollution lors des 4 dernières années				

### Plan d'actions

1. Contrôle des branchements de particuliers sur les secteurs assainis en séparatif
2. Contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif