

Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date d'élaboration du profil : Avril 2011
Prochaine révision du profil : Avril 2014

Baignade de Neufchâtel-Hardelot plage Neufchâtel-Hardelot




Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Neufchâtel-Hardelot plage
Commune : Neufchâtel-Hardelot
Département : Pas de Calais
Région : Nord Pas de Calais
Responsable baignade : Monsieur le Maire
Surveillance baignade : 01/07 au 31/08
Saison balnéaire : 15 juin / 15 septembre
Coordonnées Lambert II : 546 087 m / 2 626 948 m
Nature plage : Sable
Dimension plage : 770 x 5 m
Equipements de la plage :



Localisation de la baignade et des principales sources de contamination



Principales sources de pollution

N°	Rejets	Fréquence	Risque	Actions
<i>Le ruisseau de la Becque et son bassin versant</i>				
1	Ruisseau de la Becque	Permanent	Fort	1, 3, 4, 5, 6
2	Rejets pluviaux de Hardelot dans le ruisseau de la Becque	Temps de pluie, temps sec sur certains rejets	Fort	1, 3, 6
3	Rejet du trop-plein de l'assainissement Eaux Usées du village de vacances de Pré Catelan	Fréquent	Moyen	4
4	Rejets pluviaux de Hardelot Plage vers la mer	Temps de pluie	Moyen	1, 5, 6
5	Prise de temps sec sur le réseau pluvial Ave de la Paix	Temps de pluie	Moyen	1, 6
6	Trop-plein du poste de refoulement Myriades à Hardelot	Exceptionnel (fortes pluies)	Faible	2
7	Débordement en cas de panne du poste de refoulement du poste de secours de la plage	Exceptionnel	Faible	

Qualité bactériologique des eaux de baignade

Directive 76/160/CE

Année	2007	2008	2009	2010
Classement	20B	20B	20B	21B

■ A : Bonne qualité ■ C : Momentanément polluée
■ B : Qualité moyenne ■ D : Mauvaise qualité

Le nombre situé avant la lettre correspond au nombre de prélèvements effectués dans l'année.

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Episodes de pollution des 4 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée
23/08/2010	Microbiologique	Pluie	Non	
14/08/2008	Microbiologique	Fortes pluies	Non	

Autres risques sanitaires

- Non : Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade

Plan d'actions

1. Contrôle et mis en conformité des branchements des particuliers
2. Suppression des rejets par temps de pluie au droit des trop-pleins des postes de refoulement Eaux Usées
3. Extension de la collecte de pollution
4. Mise en conformité de l'assainissement du Village de Vacances du Pré Catelan
5. Contrôle de l'assainissement non collectif
6. Maîtrise des rejets pluviaux – Techniques alternatives